




平成23年6月11日(土)9時10分～／会館とどろき

# 等々力緑地再編整備に関する意見交換会



川崎市

総合企画局公園緑地まちづくり調整室  
建設緑政局緑政部公園緑地課

# 1 等々力緑地再編整備の主な取組状況について

(1) 「等々力緑地再編整備実施計画」の  
地域への説明・意見交換

(2) 「実施計画」の詳細検討

(3) 陸上競技場についての検討



川崎市は、川崎フロンターレを応援しています。

## (1)「実施計画」の地域への説明・意見交換

### ■町内会・商店街への説明

#### [主な意見]

- ・収容人員が増えると歓声も大きくなるのでは。音や道路渋滞など地域と調整を図ってほしい。
- ・道路いっぱいに広がって歩く、騒ぎ声、ポイ捨てをなんとかしてほしい。ルートのあり方も検討してほしい。
- ・防災拠点として、しっかりした整備をしてほしい。
- ・池の周囲など公園内が暗い。
- ・フロンターレと連携してまちの魅力を高めたい。

## (2) -①「実施計画」の詳細検討

### ■ 緑と水の再整備

- ・点在する緑の空間・広場を再編し、まとまりのある緑の空間・広場の創出



### ■ 緑地内動線の再整備

- ・緑地内の歩車分離に向けて中央園路再編の検討・調整



## (2) - (2) 「実施計画」の詳細検討

### ■ 緑地へのアクセス改善

- ・駅からの安全でわかりやすい歩行者アクセス
- ・イベント時の車両等の集中による周辺渋滞緩和



### ■ 駐車場の適正配置

- ・公共交通機関の利用を前提に、現状程度の台数を確保するよう、駐車場を再配置



## (2) - (3) 「実施計画」の詳細検討

■大規模な公園緑地を広域的な防災拠点として活用



■備蓄倉庫やヘリポート、災害対応トイレの整備など、災害時に必要な機能の整備・充実



## 2 等々力陸上競技場の整備について

(1) どんな競技場になるの？

(2) 工事手順は？

(3) 工事期間中のフロンターレの試合はどうなるの？



川崎市は、川崎フロンターレを応援しています。

## (1)-①どんな競技場になるの？

■多くの人から愛される  
スポーツの拠点にふさわしい競技場

■試合のない日でも人が集う場所

◇現施設の問題点・課題を踏まえ、他施設も参考に、  
民間の提案も活用しながら整備

- I 観戦環境の改善（快適で安全な競技場）
- II 競技者環境の改善  
(ウォーミングアップスペースやシャワー室の充実など)
- III 運営機能の改善（受電施設・設備の充実など）

# 等々力陸上競技場整備に関するこれまでの意見

部位	意見内容	請願 H201127	パブコメ H211125 -H211224	推進する会 H220627 H221123	懇談会 H230219
屋根	屋根の設置	○(1)	○	○	○
収容人数	有効席の増設	○(2)	○	○	
コンコース	メイン→サイドスタンドへのルート変更	○(3)		○	
客席	老朽化	○(6)		○	○
	車椅子席の屋根設置・通路拡幅	○(13)		○	
	記者席不足	○(22)		○	
	カップホルダー設置	○(25)		○	
	縦通路の危険性	○(26)		○	○
	トラックへの近接		○		
WC	便器数の不足(観客・運営とも)	○(11)		○	○
その他	諸室・倉庫の不足	○(7)		○	
	ロッカールームのWC数	○(8)		○	
	ロッカールームへの浴室設置			○	
	ロッカールームの規模拡大			○	
	各室の個別空調	○(9)		○	○
	雨漏り、水漏り	○(10)		○	○
	放送ブース不足	○(21)		○	
	ウォーミングアップのロッカールームへの近接			○	
コンコース	幅員の拡幅	○(3)	○	○	
	消火栓台による、コンコース幅員狭隘	○(3)		○	
	照度不足	○(20)		○	
	風対策	○(24)		○	○
客席	老朽化	○(6)		○	○
	車椅子席の設置	○(13)		○	
	照度不足	○(20)			
	カップホルダー設置	○(25)		○	
	縦通路の危険性	○(26)		○	○
	トラックへの近接		○		
WC	便器数の不足	○(11)		○	
その他	雨漏り、水漏り	○(10)		○	○
	ペデ上の屋根の拡幅	○(17)		○	
	案内板が見にくい	○(27)		○	
	ペデ下駐車場の天井老朽化	○(28)		○	
	屋根の糞害	○(30)		○	
	屋根の破損			○	
コンコース	幅員の拡幅	○(3)	○	○	
	地下階段による、危険性およびコンコース幅員狭隘	○(3)		○	
	消火栓台による、コンコース幅員狭隘	○(3)		○	
	照度不足	○(20)		○	
	風対策	○(24)		○	○

該当施設等	部位	意見内容	請願 H201127	パブコメ H211125 -H211224	推進する会 H220627 H221123	懇談会 H230219
サイドスタンド	客席	1層席のサイトライン緩い 柱で見づらい箇所がある	○(5)	○	○	
		老朽化	○(6)		○	○
		車椅子席の設置	○(13)		○	
		照度不足	○(20)			
		カッップホルダー設置	○(25)		○	
		縦通路の危険性	○(26)		○	○
		トラックへの近接		○		
		全体への屋根設置		○		
		立ち見席の確保		○		
		WC	便器数の不足	○(11)		○
その他		雨漏り、水漏り	○(10)		○	○
		案内板が見にくい	○(27)		○	
		屋根の糞害	○(30)		○	
		屋根の破損			○	
		動線関連	たまり空間	全面的に不足 (正面、メイン5ゲート、サイド7・13ゲート、バック10ゲート)	○(4)	○
動線関連		車椅子動線	駐車場不足および動線のバリアフリー化	○(13)	○	○
		緑地入り口	車両の渋滞、歩道拡幅、立体交差	○(14)	○	○
		駐車場	不足	○(23)	○	○
		大型車両駐車スペース設置		○		
		スタンアム前園路	拡幅		○	
		緑地内道路	通行禁止		○	
		その他				
		大型映像	1箇所のみのため見にくい、ホーム席からみられない	○(5)		○
		既存設備の老朽化		○(19)		○
		音響設備	老朽化、能力不足	○(12)		○
その他		監視カメラ	老朽化	○(15)		○
		電力	不足	○(16)		○
		ゲート	屋根設置	○(18)		○
		照度不足		○(20)		○
		AED	AED設置	○(29)		○
		イベント対応			○	
		全面改修			○	
		サッカー専用化			○	
		工事	工事期間中の試合開催			○
		施設	バックスタンドの先行着手			○
施設			レストラン等の設置			○

# (1) - (2) どんな競技場になるの？

快適な

## ■ 観戦環境の改善

### ◇ 雨対策

- メインスタンドへの屋根架設
- 雨漏り防止



### ◇ 機能向上と適切な数の確保


- ・観客席・トイレ
- ・カップホルダー
- ・バリアフリー対応など

### ◇ 観戦しやすいスタンドの傾斜

### ◇ 多様な観戦スタイルへの対応

### ◇ 授乳室の設置

### ◇ ホームサポーターが視ることのできる大型映像装置の設置



# (1) - ③どんな競技場になるの？

安全な

## ■観戦環境の改善

- ◆コンコースの安全確保
- ◆スタンド、コンコース、ゲートのスムーズな移動確保
- ◆競技場周囲の通行動線・待機スペースの確保
- ◆緑地内道路の再編
- ◆激しい動きに対応した手すりの改善
- ◆床のひび割れ、防水の磨耗・剥離などによる転倒防止対策
- ◆救護室の設置



## (1) -④どんな競技場になるの？

- 施設規模は3万5千人程度
- 現位置で、競技場周囲における歩行者の通行・待機スペースを考慮した整備

今年の秋ごろに、  
競技場の機能・設備などの整備水準について、  
「整備計画」をとりまとめます。

「整備計画」策定にあたっては、構造や施工方法などについて、広く民間事業者から意見を聴いています。

## (2) 工事手順は？

- ・ よりよい競技場を着実につくるため、財政状況も踏まえ、段階的に整備を進めていきます。




### 工期を分割

- 1期工事として、収容人員の拡大、屋根の架設などの要望があるメインスタンドを整備  
(平成24年度～平成26年度完成)
- 2期工事として、サイドスタンド、バックスタンドの整備

### (3) 工事期間中のフロンターレの試合は？

■ 繼続的な競技開催という視点から、  
工事期間中についても施設閉鎖をしない方向  
で検討を進めています。



※民間事業者等の提案も参考に工事手法を工  
夫するなかで、安全性や収容人員などにつ  
いて施設利用団体と調整を行っていきます。

説明は以上です。

これから意見交換をはじめます。

発言される方は挙手をお願いします。